

WHITE

Cod. **570060**

Stivale in PVC/White



Specifiche:

- Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato
- Colore: bianco

Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 6 paia

Campi d'impiego:

- Settore agricolo
- Utilizzi generici, non specifici

WHITE

Il PVC è un materiale di largo utilizzo, con ottima resistenza agli idrocarburi e a seconda della mescola utilizzata, resiste ai grassi animali e agli acidi.

Con il freddo tende a modificare la sua flessibilità e in condizioni di basse temperature (inferiori a 5°C), si sconsiglia l'utilizzo.

Info Tecniche

Articolo	WHITE
Codice	570060
Colore	bianco
Taglie	da 36 a 47
Categoria	Calzatura di sicurezza (protezione del piede)
Certificazioni	EN ISO 20347:2012



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Lo stivale **WHITE** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN ISO 20344: 2011**
(Metodi di prova per calzature)

- **TEST EN ISO 20347: 2012**
(Calzature di sicurezza con puntale che resiste ad urti con forza fino a 200 J e compressioni statiche fino a 15 kN)

- **TEST EN ISO 13287:2012**
(Metodi di prova per resistenza allo scivolamento)

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che lo stivale sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc..

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua.

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc...

Dopo la pulizia depositare lo stivale in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Note

Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore)

